

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
детский сад «Колобок»
И.Г. Фомина
15.08.2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА №7 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИЩЕВАРОЧНОГО КОТЛА.

1. Общие требования по охране труда.

1.1. К самостоятельной работе с пищеварочными электрическими котлами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, имеющие I группу по электробезопасности. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) не должен приступать к работе.

1.2. Работник должен знать, что наиболее опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- повышенная температура поверхностей оборудования;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- получение ожогов при соприкосновении с оборудованием, горячей водой и паром;
- поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдается:

№ п/п	Наименование	Срок носки
1.	Халат или костюм хлопчатобумажный	12 месяцев
2.	Фартук хлопчатобумажный	6
3.	Шапочка или косынка хлопчатобумажные	6

1.5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается в специально отведенных местах.

1.7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача,

помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить ослучившимся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить исправность и наличие:

- отражателя на клапане – турбине;
- наливной воронки с краном;
- манометра;
- предохранительного клапана-турбинки;
- станции управления;
- сигнальных ламп;
- диэлектрического резинового ковра в зоне обслуживания котла.

2.4. Проверить работу механизма опрокидывания котла поворотом маховика.

2.5. Установить рукоятку предохранительного клапана в положение «стрелка вверх».

2.6. Проверить наличие воды в пароводяной рубашке (парогенераторе), открыв пробно-спускной кран. В случае отсутствия воды долить ее через воронку до появления из крана и закрыть пробно-спускной кран.

2.7. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

2.8. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы.

3.1. После загрузки продуктами пищевого электрического котла крышку равномерно прижать накладными рычагами и проверить легкость подъема клапана-турбинки, приподняв его за шайбу вверх и опустив.

3.2. Включить котел, установив ручку переключателя в требуемый режим работы.

3.3. При появлении устойчивой струи пара из предохранительного клапана повернуть его рукоятку в положение «стрелка вниз».

3.4. Запрещается:

3.4.1. Работа котла при давлении пара в нем выше 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см);

3.4.2. Открывать пробно-спускной кран и кран наливной воронки при работе котла;

3.4.3. Работа котла при неисправных предохранительном клапане и клапане-турбинке.

3.5. Перед тем как открыть крышку котла, необходимо выпустить из него пар при помощи клапана-турбинки, после этого ослабить накладные рычаги, отвернуть их,

открыть и застопорить крышку. При подъеме крышки котла соблюдать осторожность, чтобы паром не обожгло руки и лицо.

3.6.Опрокидывание варочного котла производить плавно, без рывков и только после его отключения.

3.7.Запрещается:

3.7.1. Работа котла без загрузки;

3.7.2. Оставлять включенный котел без присмотра.

4.Требования по охране труда по окончании работы

4.1.Выключить варочный котел.

4.2.Промыть котел и его детали, когда они остынут.

4.3.Привести в порядок рабочее место.

4.4.Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

4.5.Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

5.1.Котел должен быть отключен при:

- внезапном появлении на корпусе котла ощутимого электрического тока;
- неисправных манометре, предохранительном клапане, указателе уровня воды и т.д.
- повышении давления в паровой рубашке котла.

5.2.В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3.В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.