



АКТ

осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей

Комиссия в составе:

председателя Фоминой Н.П. – заведующего МАДОУ детский сад № 2 «Колобок»;
и членов комиссии: Михальченко М.П. – ответственного за пожарную безопасность;
Сарычевой Т.В. – воспитателя;
Новожиовой Л.В. – заместителя заведующего

в соответствии с п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации провела осмотр и проверку работоспособности противопожарной двери в здании детского сада по адресу ул. Клубная, 4 расположенной в электрощитовой

При проверке выявлено, что:

1. дверь не имеет сквозных щелей и отверстий;
2. уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
3. дверной доводчик присутствует, закреплен, работает плавно;
4. навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
5. замок не имеет механических повреждений и работает исправно.

Заключение:

Комиссия считает, что техническое обслуживание и ремонт установленных противопожарных дверей не требуется. Данная противопожарная дверь пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии

(подпись)

Фомина Н.П.

Члены комиссии:

Михальченко М.П.

Сарычева Т.В.

Новожилова Л.В.

«30» марта 2018 г.