

АКТ

проверки пожарной сигнализации

г.Ивдель

«25» 04 2018 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Партнер» Михеля В.Д. и Заведующей МАДОУ детский сад № 2 «Ромбик» Фомина Н.Б.
произвели проверку автоматической пожарной сигнализации в здании МАДОУ детский сад № 2 «Ромбик» здание 1,
расположенного по адресу: ул. Кеурбаня, 4

и установили:

На момент проверки автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, к дальнейшей эксплуатации пригодна.

Проведены следующие работы: внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений; внешний осмотр аккумуляторной батареи и измерение ее напряжения, продувка; проверка работоспособности; контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный; проверка включения сирены.

Комиссия:

Директор ООО «Партнер»

Михель В.Д.



Н.Б. Фомина

расшифровка подписи

АКТ

проверки пожарной сигнализации

г.Ивдель

«25» 04 2019 г.

Комиссия в составе: директора ООО «Партнер» Михеля В.Д. и заведующую МАДОУ детский сад «Космобок» Фрошину У.Б. произвели проверку автоматической пожарной сигнализации в здании

расположенного по адресу:

и установили:

На момент проверки автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, к дальнейшей эксплуатации пригодна.

Необходимо

Проведены следующие работы: внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений; внешний осмотр аккумуляторной батареи и измерение ее напряжения, продувка; проверка работоспособности; контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный; проверка включения сирены.

| Прохождение сигнала в ПЧ по оборудованию ОКО | Прохождение сигнала на пульт Стрельца |
|--|---------------------------------------|
| | Выход сирены на пульт |
| | 242 Ди 2. Штрельц |
| | ЦУС 2. Ессамрамбур |
| | исправна |

Комиссия:

Директор ООО «Партнер»

Михель В.Д.
подпись

М.П.



расшифровка подписи

М.П.